

ギヤポンプ軸整備

整備前 シール部摩耗有り



整備完了 上($\phi 39.97 \times 22L$)

下($\phi 39.97 \times 50L$)

